



Guante Nitrilo Puño Lona

CARACTERÍSTICAS

- Baño de nitrilo completo
- Presentación: estuche individual
- Desteridad: 5
- Taille: 10
- Resistencia a la abrasión
- Impermeable
- Soporte interior de algodón

USOS

Construcción
Industria petrolera
Industria metálica pesada
Mantenimiento
Manejo de herramientas

CUIDADOS

Limpiar los guantes.
Utilizar con el interior seco y las manos secas y limpias.
Guardar los guantes al resguardo de la luz, las fuentes de calor y la humedad dentro de su embalaje.
Revisar el estado de los guantes antes de utilizarlos.
Estos guantes no poseen fecha de vencimiento.



EN420



3111

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (0-4)

RESISTENCIA AL CORTE (0-5)

RESISTENCIA AL RASGADO (0-4)

RESISTENCIA PERFORACIÓN (0-4)

